



SUR: AV. ROOSEVELT #41-63 TEL: 5532940
PASARELA: AV 5N # 24 AN 40 TEL 3809026

FECHA:	12/11/2021
NOMBRE:	endocirujanos
DIRECCION:	Cra 42 # 5B-53
TELEFONO:	5532940 - ext 120-124
C.C. - NIT:	805019877-6
CORREO:	admin.endocirujanos@gmail.com

REVISION		RECIBIDO POR	
MANTENIMIENTO		FACTURA	

MARCA	MODELO	SERIAL	FALLA SEGUN CLIENTE
EPSON	L210	525K617116	mantenimiento preventivo

DIAGNOSTICO

Se recarga impresora sin cables, no se prueba por que el cliente
ya la tiene desconectada y lista para llevar

ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA, ESTADO FINAL

SERVICIOS	
PARTES Y OTROS	
TOTAL	

NOTA: PASADOS 120 DIAS NO SE RESPONDEN POR EQUIPOS, UNA VEZ REPORTADO EL DIAGNOSTICO Y/O REPARACION AUTORIZADO POR USTED, CONTARAN 15 DIAS HABILES PARA RECOGER SUS EQUIPOS, A PARTIR DEL DIA 16 SE COBRARA \$800 DE BODEGAJE POR DIA. NO SE ENTREGAN EQUIPOS SIN LA DEBIDA PRESENTACION DE LA COPIA DE ORDEN DE TRABAJO, SIN EXCEPCION. GRACIAS.

IMPORTANTE :

CUANDO RECARGUE O REMANUFACTURE SUS CARTUCHOS DE TINTA O LASER, ASEGURESE DE ENVIARLOS A CENTROS PROFESIONALES DE RECARGAS. NO EJERZA FUERZA AL SACAR LOS CARTUCHOS LASER, UTILIZE TOMA CON POLO A TIERRA Y EVITE EN EL MISMO CIRCUITO, CONECTAR FOTOCOPIADOR O AIRE ACONDICIONADO QUE SE APAGUEN O ENCIENDAN REGULARMENTE.

TECNICO: _____

AUTORIZADO: Oscar López

RECIBIDO: _____



RECARTUCHOS
AV 5A NTE # 24N-41 - CALI - VALLE
TEL: 3809026

Orden: 6653 Fecha Creación: 2021-11-13

CLIENTE

Nombre: admon.endocirujanos_6347

Dirección: CARRERA 42 5B53

Teléfono: 5532737 EXT 120-124

Email: admon.endocirujanos@gmail.com

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA DE CREADA LA ORDEN, IMPRESORA QUE NO SEA RECLAMADA SE CONSIDERA EN ABANDONO

EQUIPO

Tipo Equipo:	Impresora
Equipo:	IMPRESORA EPSON L210
Marca:	EPSON
Modelo:	L210
Serie:	S25K617116
Falla:	IMPRESION CON LINEAS , TANTO NEGRO COMO COLOR
Accesorios:	SIN CABLES
Repuestos:	-
Mano de Obra:	-
Técnico Asignado:	Cesar Gutierrez
Fecha de Entrega Prometida:	-
Notas Técnicas:	PENDIENTE
Informe Final:	PENDIENTE
Observaciones:	-

Firma _____ Aclaración _____



Windows

Página de prueba de la impresora

Felicitades

Si puede leer esta información, instaló correctamente su EPSON L210 Series en CENTRO.


La información que aparece abajo describe la configuración del controlador y puerto de la impresora.

Hora de envío: 12:30:31 p.m. 13/11/2021
Nombre de equipo: CENTRO
Nombre de impresora: EPSON L210 Series (Copiar 2)
Modelo de impresora: EPSON L210 Series
Compatibilidad de color: sí
Nombres de puerto: USB009
Formato de datos: RAW
Nombre de recurso compartido:
Nombre de controlador: E_YMAII2E.DLL
Archivo de datos: E_YVIFI2E.VIF
Archivo de configuración: E_YUICI2E.DLL
Archivo de Ayuda: E_THLDRI2E.CHM
Versión del controlador: 1,80
Entorno: Windows x64
Monitor: EPSON L210 Series 64MonitorBE

Archivos adicionales usados por este controlador:

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YDSPI2E.DLL	(0. 3. 0. 3)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YJBCI2E.DLL	(0. 3. 0. 4)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YCONI2E.DLL	(4.2.69.0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YAUDI2E.DLL	(0. 3. 0. 6)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YREDI2E.DLL	(0. 3. 0. 2)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_WATO46.EXE	(1.1.5.0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUIRI2E.DLL	(1.0.10.27)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUII2E.DLL	(1.0.10.21)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUIPI2E.DLL	(0.1.0.4)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCF0I2E.CFG	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCXI2E.CFX	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCXI2A.CFX	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCXI2E.USX	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCF0I2E.DEV	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YGRCI2E.DLL	(0. 3. 0. 4)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YPRUI2E.DLL	(0. 3. 0. 5)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YPREI2E.EXE	(0. 3. 0. 4)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YLMWI2E.DLL	(1. 0. 2. 11)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YLCI2E.LMC	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YLC2I2E.LMC	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TPLWI2E.DLL	(0. 3. 0. 9)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YPLWI2E.DLL	(0. 3. 0. 9)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YJACI2E.EXE	(1.1.0.0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YJARI2E.DLL	(1.0.0.0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TJAH2E.CHM	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\EPSET32.DLL	(4.0.1.1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\EPSET64.DLL	(4.0.1.1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\EPDI2X86.DLL	(1. 0. 3. 3)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\EPDI2X64.DLL	(1. 0. 3. 3)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YHMOI2E.DLL	(6.4.0.1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YMWOI2E.DLL	(4.3.0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YHTOI2E.DLL	(2.1.1)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YSR0I2E.DLL	(6.0.0)
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YHBRI2E.DLL	(1.0.3 built by:
windDK)	
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YHUTI2E.DLL	(11.7.3 built by:
windDK)	





Serial Number
Firmware Version

S25K617116
SM18E8

Color Pages
B/W Pages
Blank Pages
Total Pages

27189
13257
128
40574

SM18E8 QP100C05